



APROB
Manager
Dr. Ionuț COCOȘ

CAIET DE SARCINI

RC – lucrări de reparații la acoperișul pavilionului C7.

COD CPV 45261910-6

Reparare de acoperișuri

1. Lucrările solicitate de beneficiar sunt următoarele:

- Reparații la învelitori de țigle solzi și coame la acoperișuri fără astereală, cu țigla așezate simplu;
- Reparații la coamele învelitorilor din țigle solzi, olane;
- Reparații la jgheaburi din tablă zn 0,5mm semirotunde cu diametrul de 15cm;

2. Lista cantității de lucrări și materiale necesare realizării lucrărilor solicitate de către beneficiar

Nr. crt.	Denumirea	Cantitatea	U.M.
Pavilion C7 - acoperiș			
1	Reparații la învelitori de țigle solzi și coame la acoperișuri fără astereală, cu țigla așezate simplu	63,00	M.P.
2	Țigla cu solz trasă cu 1 cioc C1 350x170x11 tip B s515	660,00	BUC
3	Reparații la coamele învelitorilor din țigle solzi, olane	58,00	M.
4	Coama mică 320x206x110 cal1, netratată s515	39,00	BUC
5	Reparații la jgheaburi din tablă zn 0,5mm semirotunde cu diametrul de 15cm	80,00	M.
6	Schela metalica tubulara pt. lucrări de montaj pinală 7 m inclusiv	26,80	M.P.
7	Vopsitorie anticorosiva cu un strat pe dolii si accesorii din tabla	17,40	M.P.
8	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km	2,80	T.

ÎNTOCMIT
Serviciul Administrativ